


Doorlooptijd meting

Tips bij het opzetten en uitvoeren
van de meting

Start maar geen stop



Doorlooptijd is een belangrijke meting binnen lean working.

Als je begint met doorlooptijd meting dan wordt dat een integraal onderdeel van de totale prestatie meting.

Informeer



Informeer de mensen die in het proces werken

Benadruk het verschil tussen doorlooptijd en productiviteit

Betrek

Betrek de mensen die het proces uitvoeren bij het opzetten van de meting



Eenvoudige opzet



Ga niet alle detail stappen meten

Neem ook niet alleen de totale doorlooptijd

Ongeveer 10 tot 15 tussenstappen

Als het nodig pak je later de details

Wel heel scherp

Definieer de meetpunten heel scherp.

Bij voorkeur meetpunten die fysiek herkenbaar zijn




Wie doet de meting



De mensen die in het proces werken

Als er een materiaal volg systeem
is gebruik dat dan als
ondersteuning

Terugkoppeling = direct



Geen informatie met lange baard

Snel terugkoppelen over de resultaten werkt motiverend

Op de werkplek



Bedenk: De meting is van de mensen die in het proces werken

De uitkomst van de meting hangt dus op de werkplek

Als iemand anders de uitkomst wil hebben dan vraagt die persoon dat aan de mensen in het proces